



## Sanierung der Stützwandkonstruktionen am Starzenbach südlich von Starnberg

**Bauherr:** Landeshauptstadt München

### **Projekt:**

Im Erkundungsbereich verläuft der Starzenbach durch die bewaldete Wolfsschlucht zwischen Feldafing und Pöcking in Richtung Starnberger See. Der bestehende Krainerverbau war in Teilbereichen des Bachlaufes beschädigt. Außerdem traten Erosionen und Unterspülungen am Holzverbau sowie Setzungen an den Rändern des Geh- und Wanderweges auf.

Geplant war eine Sanierung der betroffenen Bereiche durch einen Rückbau der Stützkonstruktionen und eine Befestigung der Ufer durch quaderförmige Wasserbausteine.

### **Erkundung:**

Koordination und Durchführung der Baugrunderkundung sowie der erforderlichen Laborversuche. Aufnahme des Ist-Zustandes der Verankerungen mit Hilfe von Suchschürfen. Umwelttechnische Beprobung des anstehenden Bodens und des Holzverbaus.

### **Gutachterliche Leistungen:**

Erstellen eines vollständigen Baugrundgutachtens für die geplanten Uferbefestigungen inklusive der umwelttechnischen Untersuchungen.

